



COMUNE DI PALERMO
Settore Centro Storico

COMUNE DI PALERMO
Settore Città Storica

Vista la verifica del 21 giugno 2013, si esprime **Parere Tecnico favorevole**, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, con contestuale atto n. 18/2013/CS del 20 dicembre 2013.

20 DIC. 2013

Il R.U.P.
Ing. Tonino Martelli



COMUNE DI PALERMO
Settore Città Storica

Visto il Parere Tecnico n. 18/2013/CS del 20/12/ 2013, si **valida il lotto A** del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010 con contestuale atto n. 04/2013/CS del 20/12/2013.

20 DIC. 2013

Il R.U.P.
Ing. Tonino Martelli

INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLO SPASIMO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.	3
ALL.	1
DATA	Giugno-12

ELABORATO

Dissesti, degradi e quadro fessurativo delle murature e degli orizzontamenti, con indicazioni dei materiali:
Piano terra

SCALA	1:200

I PROGETTISTI

Ing. Giuseppe Di Marzo



COMUNE DI PALERMO
Settore Città Storica

Visto il Parere Tecnico n. 18/2013/CS del 20/12/ 2013, si **valida il lotto C** del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. 50/2016 con contestuale atto n. 1798749/CS del 28/10/2016.

IL R.U.P.

Ing. Tonino Martelli

Arch. Lorella Cacciatore



28 OTT. 2016

Il R.U.P.
Ing. Tonino Martelli


Visto:

Il Dirigente Servizio II OO.PP.

I PROGETTISTI
Ing. Giuseppe Di Marzio

IL R.U.P.
Ing. Tonino Martelli

Visto:
Il Dirigente Servizio II OO.PP.



Indagine sull'integrità architettonica		Indagine sull'integrità tecnologica	
Degradato	Simbolo	Degradato	Simbolo
Materiali lapidei Presenza di squallorini, sfaceli, macchi e puzze.		Lesione Verticale Passante "superiore a 7 cm."	
Unità di inibizione.		Lesione Verticale Passante "compresa tra 2-7 cm."	
Macchia di umidità di risalita. Presenza di acqua nel terreno al di sotto dell'edificio. La caratterizzazione dei punti di ingresso dell'acqua dal materiale determinano il passaggio dell'acqua nel muro.		Lesione Verticale non Passante	
Craquelé - Microcraquelé, catture e porosità di part.		Lesioni se elementi Strutturali	
Pellicole Biologiche Strati sottili, morbidi ed complessivamente aderenti alla superficie e essenziale natura biologica di colore variabile, che si può vedere.		Catture ritenute	
Efflorescenze. Formazione di cristalli, come conseguenza di azioni barometriche e di aspetto cristallino o polverulento e fibroso, sulla superficie del manufatto.		Catture mancanti	
Disgregazione Accumulo di materiali estranei di natura minerale, come esempio, polvere, letargo.		Volto inteso	
Polverizzazione. decolorazione che si manifesta con la caduta opacità del materiale sottoposto a polvere di spessore.		Volto inteso, con lesione polverizzata e mancante	
Disgregazione Volto inteso.		Arco con lesione polverizzata e mancante	
Opere in Legno		Arco inteso, con lesione polverizzata e mancante	
Microcraquelé, disgregazione della massa fibrosa del legno.		Pavimento con lesione polverizzata e mancante	
Stratigrafia		Pavimento inteso, con lesione polverizzata e mancante	
Superfaccie		Macchia di natura mancante portante	
Afferiorazione morfologica.		Macchia di danno strutturale	
Zona già puntellata in legno.		Macchia di danno strutturale	
Spinta delle terre		Puntellatura architettonica	
Terra sporgente sul paramento esterno. Muro di cui si prevede la rimozione.		Puntellatura architettonica	
Terra imposta da mantenere		Puntellatura architettonica	

