

ALLEGATO A

	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Unità. Mis.	Quantità	Costo Unitario	Importo
	<b>MERCATO ITTICO</b>				
1	Sostituzione del motore dell'automazione cancello	N.	1		€500,00
2	Riparazione di n. 1 saracinesca fuoriuscita dalle guide	N.	1		€150,00
3	Riparazione di n. 4 serrande	N.	4		€400,00
4	Fornitura e installazione di una coppia di fotocellule di sicurezza interne	N..	1		€200,00
	<b>MERCATO ORTOFRUTTICOLO</b>				
1	Cancello principale:				
	Sostituzione della scheda elettronica del motore VDS Carrera 1000				
	Sostituzione della maniglia di sblocco del motore per la manovra manuale				
	Sostituzione delle fotocellule				
	Sostituzione del montante di riscontro del cancello				
	Modifica della posizione del motore e della cremagliera				
	Fornitura in opera di angolari di protezione per fotocellule				
	Prezzo a corpo				€500,00
2	Cancello lato Hotel Astoria				
	Ancoraggio montate alla ringhiera e al muretto tramite saldature e tasselli				€120,00
3	Fornitura di n. 6 rulli ad oliva superiori e di n. 5 ruote carrellate diametro mm. 100				€150,00
4	Riparazione di n. 5 serrande presso gli uffici				€500,00
5	Cancello principale				
	Fornitura e applicazione sull'anta di lamiera zincata microforata a protezione dal rischio di cesoiamento dimensioni cm. 550 x 220				€600,00
6	Rimozione dei paletti per fotocellule esistenti che risultano essere troppo bassi con la fornitura e installazione di nuovi paletti per fotocellule di altezza adeguata				€200,00
	<b>IMPORTO DISPONIBILE ESCLUSO I.V.A.</b>			€3.320,00	